


Support de départ APU SOLI-TEX

avec accessoires pour épaisseurs d'isolation de 50 à 200 mm


Composition de la fourniture standard à l'unité



pour épaisseurs d'isolation de 50 à 160 mm

S61 Support de départ SOLI-TEX

pour épaisseurs d'isolation de 50 à 160 mm
carton de 10 pièces de 2,00 m



W60 Profilé à coller SOLI-TEX

baguette avec bande en fibre de verre, à coller
carton de 10 pièces de 2,10 m



Z13 Raccords


un sachet de 25 pièces est joint



Z61 Éléments d'assemblage bout à bout (profilé en H)

pour une épaisseur de profilé de 2,5 mm,
1-2 baguettes de 2,00 m, en fonction de la portée


Accessoires en option



pour épaisseur supplémentaire de 40 mm


W63 Rallonge

à emboîter, pour des épaisseurs d'isolation > 160 mm, jusqu'à 240 mm au maximum (correspondant à 2 rallonges)
10 pièces de 2,00 m



Z15-a Élément d'angle pour angle extérieur


sachet de 10 pièces
carton de 10 sachets




Z15-i Élément d'angle pour angle intérieur

sachet de 10 pièces
carton de 10 sachets


Informations de mise en œuvre



Pour l'alignement des baguettes avec bande en fibre de verre/profilés de finition, tirer à l'avant de celles-ci les films de protection de 5 cm de longueur du ruban PE, ensuite ajuster selon l'isolation à effectuer: Glisser le profilé à coller sous le panneau isolant (veiller au recouvrement de manière à couvrir le joint entre les supports de départ). Tirer complètement le ruban de protection sur les languettes; serrer le profilé de finition et le support de départ sur toute la longueur l'un contre l'autre.



Découper sur place les pièces d'angle, selon les besoins, à l'aide d'un outil **Multimaster (marque FEIN)**.




Découper la rallonge W63 de la même manière et l'insérer dans le support de départ préalablement monté (insérer d'abord une extrémité, ensuite pousser vers l'autre extrémité de la rallonge dans la position correcte - voir figure - cela facilite la mise en œuvre).

Support de départ APU SOLI-TEX

avec accessoires pour épaisseurs d'isolation de 50 à 200 mm

Combinaisons possibles des profilés



Procédure de montage

- 1 Fixer le support de départ S61 (2,00 m, 50-160 mm) par chevillage (avec des chevilles à frapper ou autres chevilles similaires). Pour un raccord parfait des supports de départ entre eux, les relier par l'élément d'assemblage bout à bout Z61.
- 2 Pour réaliser des épaisseurs d'isolation > 160 mm, utiliser la rallonge W63 (+40 mm).
- 3 Poser le panneau isolant.
- 4 Le profilé à coller fourni se colle à l'aide du ruban auto-adhésif en polyéthylène sur la languette en forme d'escalier du support de départ, en décalage de 10 cm au moins par rapport aux jointures (la languette doit être sèche et sans poussières): pour ce faire, retirer le ruban de protection à gauche et à droite sur env. 5 cm, positionner la baguette avec bande en fibre de verre entre le panneau isolant et le support de départ, presser des deux côtés, retirer complètement le ruban de protection, serrer de nouveau la baguette avec bande en fibre de verre et le support de départ sur toute la longueur l'un contre l'autre.
- 5 Utiliser les raccords Z13 pour raccorder les profilés à coller (W60 etc.) de manière précise.
- 6 Former les angles avec les éléments d'angle Z15.

